



Felhívás az ABSORBICA energiaelnyelő kantárok biztonsági felülvizsgálatára - 2011.05.20.

A felhívás valamennyi Petzl márkájú, ABSORBICA típusú, 11137**** szériaszámú termékre vonatkozik.
Cikkszámok: L57, L58, L58 MGO, L59, L59 MGO, L59 69, L70120 YG, L70150 IM, L70150 YM, L70150 I, L70150 Y, L70150 YM

2011. május 5.-én történt egy via ferrata baleset, melynek következtében május 13.-án visszahívtuk felülvizsgálatra a SCORPIO L60 és L60 CK cikkszámú, 2005. márciusa előtt gyártott kantárokat.

A jelenlegi információk és vizsgálati eredmények alátámasztják azt a feltételezést, hogy a balesetet egy gyártási hiba, nevezetesen az egyik biztonsági varrat hiánya okozhatta a felszakadó rendszerű energiaelnyelő kantáron.

Ezért bármilyen kicsi is a valószínűsége a baleset megismétlődésének, a gyártó a következőket határozta el:

1- Valamennyi Petzl felszakadó energiaelnyelvel ellátott kantár gyártásának átmeneti leállítását.

2- Valamennyi raktárkészleten lévő SCORPIO és ABSORBICA energiaelnyelő kantár értékesítésének átmeneti leállítása és felülvizsgálata.

3- Az ABSORBICA típusú, energiaelnyelővel ellátott kantárok magasban végzett munkára szolgálnak. Kérjük kedves vásárlóinkat, haladéktalanul végezzék el ezek termékek soron kívüli, gondos felülvizsgálatát a hírek között letölthető útmutatás szerint.



Ha Önnek ABSORBICA energiaelnyelő kantárja van, kérjük:

- **ne használja tovább ezt a terméket!**
- **vizsgálja felül ABSORBICA energiaelnyelő kantárját a letölthető útmutató szerint ,**
- **felülvizsgálatának eredményét és a megvizsgált termékek mennyiségét küldje el a Petzl forgalmazójának.**(www.petzl.com)

Ha bármilyen kétsége támad vagy nehézségbe ütközik a folyamat során, kérjük, lépjen kapcsolatba a Petzl forgalmazójával.

Ez a felhívás nem érinti az ASAP'SORBER típusú energiaelnyelővel ellátott kantárokat.

Ezek a használati utasításban (www.petzl.com) ismertetett szabályok, tisztítási és karbantartási valamint felülvizsgálati útmutató betartása mellett tovább használhatók.